المقرر:- الطبيعة عنوان الدرس:- القدمة ذات الورنية إعداد م م/ عبد الرحمن شريف الزيات م م/ صبري حلمي عبدالقادر م م/ محمد البدري

العام الجامعي/ 2023-2024م





# رسالة برنامج الاراضي والمياه

- أ إعداد كوادر متمتعة بثقافة إسلامية قادرة
  على مواكبة التكنولوجيا الحديثة لإدارة الموارد ً
  - الأرضية والمائية بكفاءة، ومؤهلة على المنافسة في سوق العمل محليا ً وإقليميا،واجراء أبحاث علمية
  - ⁴ وتطبيقية تساهم في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة".


#### مقدمة

تعتبرالقدمة ذات الورنية من أهم الأجهزة المستخدمة في ورش الميكانيكا بصفة عامة مسن ورش التشغيل وبصفة خاصة والخراطة)، وترجع هذه الأهمية للإمكانات المتعددة للقدمة في قياس الأبعاد وسهولة الإستعمال مع دقتها الممتازة العالية.

# الهدف من الدرس

- التعرف على شكل وأجزاء وأنواع وانواع وطرق اســتخدام القدمــة ذات الورنية .
- القدرة علــــى قياس الأقطار الداخليـة والخارجيـة والإرتفاعات والأعماق بدقة عالية جداً

### شكل توضيحي للقدمة ذات الورنية



# تاريخ اختراع القدمة ذات الورنية

تم اختراعها بواسطة المخترع الفرنسى بيير فيرنييه فى عام 1632م، ولذلك سميت بهذا الإسم تخليداً لذكراه.

# فكرة القدمة ذات الورنية

هي مقياس إضافي متحرك يلحق بمقياس ثابت أقل دقة منه ليتيح قراءة مسافة أو زاوية بطريقة أكثر دقة عن طريق الحصـول علـي كسـور وحدات المقياس الثابت، من الأمثلة عليها: الورنية التي تلحــــــق بمســـطرة لتكون القدمة ذات الورنية

### مكونات القدمة ذات الورنية

- مسطرة القياس الرئيسية (القدمة):- والتى تكون عادة مدرجة بالبوصة من جهة (التدريج الإنجليزي) ، ومدرجة بـ (mm) من جهة أخرى ، وتستخدم المسطرة في العادة لقياس الملليمترات الصحيحة .
- الورنية:- هـى عبارة عـن مقياس صـغير ينزلـق علـى المقياس الأسـاسى (القدمـة) ، وتكون الورنيـة مدرجـة بأجزاء مـن الملليمترات ، وتسـتخدم لقياس الكسـور العشرية ، ويتم تحديد دقة الجهاز بالتقسيم الموجود على الورنيــة ، وعادة مـا تكون دقــة قياس الورنيــة بــر (1/20mm=0.05) أــــو (1/50mm=0.05)

- الساق:- حيث توجد هذه الساق في نهاية الجزء المتحرك بالقدمـــة ذات الورنيــة لقياس أعماق الثقوب والمجاري المائية الفكين الخارجيين :- أحدهما ثابت ، الأخر متحرك تسـتخدم لقياس الأقطار (الأبعاد) الخارجية الكبيرة .
- الفكين الداخليين:- أحدهما ثابت ، الأخر متحرك تسـتخدم لقياس الأقطار (الأبعاد) الداخلية الصغيرة

### استخدامات القدمة ذات الورنية

- طقياس الأبعاد (الأقطار) الداخلية.
- طقياس الأبعاد (الأقطار) الخارجية.
  - طقياس الأعماق.

### دقة الورنية

هى أصغر تدريج على الورنية ، وتحسب من العلاقة الأتية

X = 1 / n) = mm


حيث أن :-

مد أقسام الورنية = n►

# أنواع الورنية طبقاً لدقتها

- الورنية العشرية: ويكون الطول الكلى لمقياس الورنية هو
  (2مم) مقسمة إلى (10) أقسام متساوية (دقتها 0.1mm) .
- الورنية العشرينية: ويكون الطول الكلى لمقياس الورنية هـو (19مـم) مقسـمة إلـى (20) قسـم متسـاوي (دقتهـا 0.05mm).
- الورنية الخمسينية: ويكون الطول الكلى لمقياس الورنية هـو (49مـم) مقسـمه إلـى (50) قسـم متسـاوي (دقتهـا 0.02mm).

# Kinds of readings the vernier caliper



# مدى قياس القدمة

- هو عبارة عن مجموعة الأطوال التي يمكن للقدمة لن تقيسها ، وهذا يعتمد على طول ساق القدمة وطول الورنية فيها.
- مدى القياس = طول ساق القدمة طول مقياس الورنية .

# مثال هام


 «قدمـة طول السـاق المدرجـة فيهـا = 150مـــم ، وطول مقياس الورنيـــة = 9مـم ، ومقسـمة لــ 10 أقسـام ، مـا مقدار الدقة، وما هو مدى القياس بها ؟

# أنواع القدمات


- القدمات ذات أنواع مختلفـــة وتقســـم حســب أستخداماتها إلى الأنواع الآتية:
- قدمسة قياس الأبعاد الخارجيسة
  والداخليسة: تسستخدم فسى قياس الأبعاد
  (الأقطار) الداخلية والخارجية .
- قدمة قياس الإرتفاعات: تستخدم في
  قياس الإرتفاعات .
- قدمة قياس الأعماق:- تستخدم في قياس
  أعماق الثقوب أو الفتحات أو المجاري.
- ت قدمة قياس أسنان التروس تخدم المنات التياب التياب


### كيفية حساب الطول بواسطة القدمة ذات الورنية


- تعتمد قيمة القراءة التي نحصل عليها بإستخدام القدمة ذات الورنية على دقتها، وفي جميع الحالات تطبق الخطوات الآتية للحصول على القراءة:
- نحسب عدد السنتميترات والمليميترات الصحيحة من أرقام على المسلطرة (المقياس الأساسى) المقالل لخلط الصفر على مقياس الورنية، وفى حالة كون المقياس الأساسى أيضاً عندما يكون ضمن القراءة (أى خلف خط الصفر الموجود على الورنية).
- عدد أكثـر خطوط مقياس الورنيـة أنطباقاً مـع الخطوط علـى المقياس الأساسى .
- تحسب عدد التدريجات بين خط الصفر والخط الأكثر أنطباقاً على مقياس الورنية ونضرب × دقة الورنية المستخدمة ، وتضاف إلى القراءة الأولى.



#### الصورة توضح الطريقة الصحيحة لقراءة القياس على القدمة ذات الورنية







### ما يجب مراعاته عند القياس بالقدمة ذات الورنية

- يجب القراءة دوماً بداية من صفر الورنية وليس من حافة الورنية .
- يجب أن يكون التظر عمودياً على خط صفر الورنية عند أخذ القراءة .
- يجب اختيار دقة قياس القدمة عن طريق وضع خط صفر الورنية على خط صفر المسطرة ، والتأكد من عدم وجود شق ضوئى بين فكى القدمة .
- يجب تنظيف المشغولات من الرائش والأوساخ قبل إجراء عملية القياس.
- □ يجب تشحم الورنية بانتظام بشحم خالى من الأحماض.

### أخطاء يجب تجنبها عند القياس بالقدمة ذات الورنية

- تحريك القدمة وسحبها على قطعة الشغل.
- وجود خلوص ملحوظ بين القدمة والورنية
  (يقال أن القدمة مبوشة).
- الضغـط بقوة شديدة علـی فكـی القياس مـع
  قطعة الشغل.
- وضع فكى قدمة القياس على قطعة الشغل
  فى وضع مائل .
- عدم امتداد دخول فكى قدمة القياس مسافة
  كافية على سطح القطعة المراد قياسها .

